

# Vedligehold og anlæg sommer/efterår 2020

Anlæg- og vedligeholdelsesarbejder

Dagskolen 2020

Indskolingen vinduer, udvendigt

gennemgang af ruder  
pumpe til kloaksystemet (vi har en reserve liggende)

2-kanten

udskiftning af alle vinduer i 137 (akut)  
generel gennemgang af vinduer

Lokalerne 80-82

udskiftning af dør til lokalerne 81-82

Sydkantinen gulv

Sløjdområdet

udskiftning af dør

Udendørs:

kunstgræs på bakken i indskolingen  
generel gennemgang af asfaltbelægning  
gennemgang af træer for beskæring/fældning

Gennemføres i 2020

Indskolingen

(påske) 1.a lokale, gulv linoleum

(sommer) 2.a lokale, gulv linoleum

(sommer) 1.b lokale, gulv linoleum

(sommer) 2.b lokale, gulv linoleum

asfalt ved nedgangen fra rampen

# Vedligehold og anlæg sommer/efterår 2020

## Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Div. arbejder i 2020

HAGA

<b>MU</b>	Gesims - nedhugning af løstsiddende puds, rensning/prejming af blotlagt stål. Genoppuds af samme - 15 lb. meter
<b>MU</b>	Indmuring af løse/nedfaldne sten - 20 stk. samme sted
<b>MU</b>	Rullestillads for arbejder på gesims - incl. nødvendig flytning/opklodsning.
<b>MU</b>	Eftergang fuger div. tag/vinduer
<b>MA</b>	Maling af vinduer - ca. 95 stk. (2 sider)
<b>MA</b>	Maling af hovedtrappe
<b>TM</b>	Snedkermæssig eftergang af vinduer
<b>TM</b>	Levering/montering af 2 stk. dbl. døre
<b>TM</b>	Stillads/byggeplads
<b>TM</b>	Hegn i park mod nord/øst
<b>DIV</b>	Småarbejder i Stenhuset - efter nærmere aftale